

Умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими потребами

Доступність приміщень закладу освіти для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення

Висновок щодо відповідності пандусу будівлі за адресою м. Ромни, Сумської області, вул. Коржівська, 44, вимогам ДБН 8.2.2. – 40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд»

Висновок щодо відповідності пандусів будівлі гуртожитку за адресою м. Ромни, Сумської області, вул. Коржівська, 44-А та навчально-виробничої будівлі №1 з прибудовою за адресою м. Ромни, Сумської області, вул. Коржівська 44 вимогам ДБН 8.2.2. – 40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд»